


2005-05-02

## MI Link ソフトウェア使用への準備

- 1) CD の MI70Link ソフトウェアを貴殿の Windows PC にインストールしてください。
- 2) 通信ケーブルを PC と MI70 指示計に接続ください。



USB ケーブルであれば、USB ポート  
へ接続します  
RS232C ケーブルであれば RS232C ポ  
ートに接続