

湿度温度変換器 HMW112

項目	1	2	3	4	5	6	7	8
湿度温度変換器	HMW110			V		1	N	N
1 出力信号	4~20mA	2						
	Modbus	M						
2 アナログ出力項目	湿度(RH)		A					
Ch1	露点(Td)	-40~+60°C	B					
	湿球温度(Tw)	-40~+60°C	D					
	エンタルピー(h)	-40~460kJ/kg	H					
ユーザー特別設定	露点(Td)	範囲 _____ °C	X					
ユーザー特別設定	湿球温度(Tw)	範囲 _____ °C	Y					
ユーザー特別設定	エンタルピー(h)	範囲 _____ kJ/kg	Z					
	なし(Modbus選択時)		N					
3 アナログ出力項目	温度(T)	-40~+60°C		1				
Ch2	温度(T)	-5~+55°C		2				
	温度(T)	0~+50°C		3				
ユーザー特別設定	温度(T)	範囲 _____ °C		X				
	なし(Modbus選択時)			N	V			
5 湿度センサ	Humicap180R				A			
	触媒センサ(過酸化水素滅菌用)				C			
6 取扱説明書	多言語クイックガイド					1	N	N

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP
メンブレンフィルタ	ASM210856SP
ターミナルブロック、青	236620SP
PC接続用USBケーブル	219690
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP