

湿度温度変換器 HMD/W/S 112

ダクト取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

| 注文コード | 電源 | 温度測定範囲 | 出力 |
|--------|------------|-------------|--------------|
| HMD112 | 20...28VDC | -40...+60°C | 4...20mA 2線式 |

壁取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

| 注文コード | 電源 | 温度測定範囲 | 出力 |
|--------|------------|-------------|--------------|
| HMW112 | 20...28VDC | -40...+60°C | 4...20mA 2線式 |

屋外設置型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

| 注文コード | 電源 | 温度測定範囲 | 出力 |
|--------|------------|-------------|--------------|
| HMS112 | 20...28VDC | -40...+60°C | 4...20mA 2線式 |

電源は、24VDCをお勧めします。

オプション/アクセサリ

| 品名 | 注文コード | 備考 |
|----------------|-------------|--------------------------|
| コンジットフィッティング | 210675SP | Oリング付(M16x1.5/NPT1/2インチ) |
| コンジットフィッティング | 210674SP | Oリング付(M16x1.5/PG9、RE-MS) |
| 締め具セットHMS110 | 237805 | HMS110シリーズ用 |
| 多孔質PTFEフィルタ | DRW239993SP | HMD110/HMW110シリーズ |
| メンブレンフィルタ | ASM210856SP | HMD110/HMW110/HMS110シリーズ |
| ターミナルブロック、青 | 236620SP | HMD110/HMW110/HMS110シリーズ |
| PC接続用USBケーブル | 219690 | HMD110/HMW110/HMS110シリーズ |
| HM70用接続ケーブル | 219980SP | HMD110/HMW110/HMS110シリーズ |
| HUMICAP180Rセンサ | HUMICAP180R | HMD110/HMW110/HMS110シリーズ |

取扱説明書(追加分)

| 機種名 | 注文コード | 備考 |
|----------|-----------|------------|
| HMDWS110 | M211692EN | 多言語クイックガイド |